

Số: 64/ KH - UBND

Quảng Nghiệp, 29 tháng 5 năm 2023

Kế hoạch
Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2023

- Căn cứ điều kiện tự nhiên, xã hội và tình hình thực tế nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023;

Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, mưa, lũ, bão.... gây ra, đảm bảo an toàn cho tính mạng, sản xuất, sinh hoạt, tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn xã, cũng như thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương.

- Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phải được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ theo quy định của luật Đề điều, pháp lệnh phòng chống thiên tai và chỉ đạo của cấp trên. Phương châm lấy phòng là chính, chú trọng việc xây dựng kế hoạch, chủ động xây dựng các phương án theo phương châm bốn tại chỗ, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xấu nhất xảy ra.

- Các thành viên trong ban chỉ đạo, các tổ chức, cán bộ và nhân dân trong xã phải tập trung cao nhất sẵn sàng đối phó với thiên tai, ứng phó kịp thời, không để xảy ra tình huống bất ngờ. Khi xảy ra sự cố phải xử lý, khắc phục kịp thời và hiệu quả cao nhất, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra.

B. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

1. Tuyển đề BHH.

Hệ thống đề BHH với tổng chiều dài 3.100m, phía thượng lưu giáp xã Thống Kênh huyện Gia Lộc, phía hạ lưu giáp xã Đại Hợp huyện Tứ Kỳ, mặt đề cơ bản rộng 2,6 - 3,0m, cao trình đề 2,8 - 3,0m. Hệ thống đề đã được đào đắp nhiều năm song vẫn tương đối chắc chắn, đảm bảo cho việc ngăn lũ. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, còn thường xuyên kiểm tra phát quang hành lang đề, nhiều đoạn mặt đề còn nhỏ, cao trình còn thấp, thân đề mảnh, chưa đảm bảo an toàn cho việc ngăn lũ và phòng chống bão lụt như đoạn trạm bơm Gồm đến cống Đàm cả dài 150 m Mặt đề nhỏ, mái đề đứng đã phải khắc phục một đoạn sạt lở năm 2022, đoạn Triều Khoang, cống soi chiều dài 300m chân đề là thâm trũng rất dễ bị sủng lớn làm sạt lún, đoạn cống soi tuy nhiên đã được khắc phục tạm thời việc sụt lún vào năm 2022 tuy nhiên cần kiểm tra, theo dõi thường xuyên vị đoạn này chân đứng và dốc, đoạn Bãi cát - Lò gạch dài 500m chân đề là thâm trũng có nguy cơ tiềm ẩn sụt nún vỡ đề cao.

Nhìn chung tuyến đê Bắc Hưng Hải cơ bản đảm bảo cho việc chống lũ. Tuy nhiên vẫn phải có phương án sẵn sàng khắc phục khi có tình huống xấu xảy ra.

2. Tuyến đê nội đồng

Tuyến kênh Chùa So với chiều dài 2.100m, dọc theo tuyến kênh, một bên là Quốc lộ 37, một bên là đường giao thông phục vụ khu dân cư thôn Mỹ Đức, toàn bộ tuyến bờ kênh còn thấp rất dễ bị tràn khi có nước lớn ở thượng nguồn chảy về, có đoạn bờ kênh bị sạt lở.

Tuyến kênh Thống Nhất cơ bản đảm bảo chắc chắn, tuy nhiên có 30 m đoạn cống Ngâm giáp xã Đại Hợp, bờ kênh mảnh không được an toàn khi mực nước to và gió lớn.

3. Hệ thống tiêu thoát nước nội đồng và các khu dân

Hệ thống tiêu thoát nước nội đồng và các khu dân cư tuy đã được quan tâm nạo vét thường xuyên nhưng nhiều khu vực vẫn không đảm bảo cho việc tiêu thoát nước khi có mưa to gây ngập úng cục bộ làm ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi của nhân dân.

* Địa bàn thôn Mỹ Đức: Tuyến từ ao ông Phả xuống ao Đường Mốc và khu vực ao ông Dũng, ao Bác Hồ đến khu ao ông Lượng hệ thống mương nhỏ lại bị bồi lắng gây ách tắc, các hệ thống cống rãnh hầu như bị bồi lắng và nhỏ không đáp ứng được việc tiêu thoát khi có mưa to, tuyến mương khu đồng Nội, mương mới được nạo vét, cơ bản đảm bảo cho việc tiêu thoát nước.

* Địa bàn thôn Mạc: Hệ thống tiêu thoát cơ bản thông suốt song vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục như: Tuyến mương và cống qua đường từ ao bờ câu xuống khu dân cư mới mương xây đày nắp kín dễ bị đất cát bồi lắng làm cao cốt của lòng mương, Mương tiêu giáp xưởng ông Quý Thu bèo tây và rau muống phủ kín mặt mương cần phải cắt dọn thường xuyên... Tuyến từ Ông Hoan - Ông Liên cống qua đường nhỏ nên việc tiêu thoát nước chậm.

* Địa bàn thôn Kiêm Tân: Tuyến mương tiêu chính từ cống ông Đinh đến cống ông Mìn, từ cống ông Mìn đến cống Thoại ra trạm bơm Gồm, rác thải và bèo tây nhiều trong lòng mương gây ách tắc dòng chảy. Đoạn mương từ ao quán chảy xuống khu ao ông Thành Luyến hệ thống mương dài, nhỏ lại nghèo tiêu thoát chậm...

Nhìn chung hệ thống tiêu thoát nước trong khu dân cư trên địa bàn toàn xã được nạo vét thường xuyên nhưng vẫn còn nhiều điểm cần tiếp tục chỉ đạo để khắc phục.

4. Hệ thống cống qua đê

* Tuyến đê BHH:

Hiện có 02 cống qua đê:

- Cống đầm Cỏ, cống được xây dựng năm 1996, phục vụ tốt cho việc tưới tiêu, đây là công quan trọng để điều tiết nước, đặc biệt khi có bão lũ
- Cống Soi xây dựng năm 2021 đã đưa vào sử dụng điều tiết nước tốt

* Tuyến nội đồng:

Có 3 cống chính: cống ngâm triều Ngái, cống ao cá Bắc Hồ thôn Ngái, cống Đen tiêu nước khu triều Mạc.

5. Điểm canh đê

Tuyến đê BHH không có điểm canh đê cố định. Vì vậy rất khó khăn cho việc tuần tra và trực canh đê thường xuyên trong mùa mưa bão.

6. Hệ thống bơm tiêu úng

Trên địa bàn xã có 2 trạm bơm: trạm bơm Gồm và trạm bơm Đò Bía.

Các trạm được xây dựng từ lâu, hiện trạng chỉ có trạm bơm gồm bơm úng máy bơm phục vụ ở mức trung bình, không đáp ứng được yêu cầu khi mưa lớn kéo dài.

Việc tiêu úng địa bàn thôn Mỹ Đức phụ thuộc vào trạm bơm Quảng Giang nên khó khăn trong việc điều hành.

C. KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO, ÚNG NĂM 2023

I. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

- Công tác phòng chống lụt, bão, úng tìm kiếm cứu nạn được Đảng uỷ, HĐND - UBND, các ngành, đoàn thể hết sức coi trọng, tập trung chỉ đạo sát sao.
- Các công trình đê điều, thủy lợi đã xây từ lâu.
- Cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện PCTT và TKCN.

2. Khó khăn:

- Hệ thống đê điều, các công trình thủy lợi được tu bổ hàng năm, song chưa đáp ứng được yêu cầu, thân đê BHH còn nhiều đoạn mảnh, cao trình còn thấp không có hệ thống chắn sóng, không có điểm canh đê cố định để phục vụ canh gác, các công trình chống úng nội đồng xuống cấp, hiện tượng vi phạm dòng chảy, trồng cây trên mái đê, lấn chiếm dòng chảy vẫn còn xảy ra, nhất là kênh Chùa So Quán Ngái và các hệ thống tiêu nước trong khu dân cư.
- Hệ thống cống, rãnh trong khu dân cư còn nhiều điểm ách tắc chưa được khơi thông thường xuyên. Vật tư, vật liệu, dụng cụ dự phòng còn hạn chế, kinh phí chưa đáp ứng được yêu cầu cho công tác phòng chống lụt, bão, úng.
- Nhân dân không tự giác khơi thông dòng chảy, hệ thống tiêu thoát nước trong các thôn dân cư.

II. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2023

1. Mục tiêu.

- Thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
- Đảm bảo an toàn tuyến đê bắc Hưng Hải và bờ kênh tuyến kênh Chùa so, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố xảy ra, hạn chế thấp nhất việc ngập úng xảy ra trong khu dân cư.

2. Phương châm.

+ Lấy phòng là chính, chống phải kịp thời, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng mọi vật tư, phương tiện và các phương án ứng cứu theo phương châm 4 tại chỗ:

- Nhân lực tại chỗ.
- Trực tiếp chỉ huy.
- Vật tư tại chỗ.
- Hậu cần tại chỗ.

+ Luôn nêu cao cảnh giác, chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra, huy động được sức mạnh của toàn thể nhân dân.

+ Tập trung sức lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.

+ Tập trung bảo vệ tính mạng con người, bảo vệ tài sản của nhà nước và của nhân dân. hạn chế thấp nhất rủi ro tai nạn và thiệt hại do thiên tai gây lên.

3. Tổ chức thực hiện.

- Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã và tiểu ban ở các thôn, các ban ngành đoàn thể lập kế hoạch, phương án cụ thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thường trực 24/24h trong thời gian có thiên tai, bão lũ xảy ra, thường xuyên tổng hợp báo cáo và đề xuất giải pháp khắc phục về thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn.

4. Những giải pháp cơ bản.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp lệnh PCLB để mọi người cảnh giác, có ý thức và trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ PCLB.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên toàn bộ hệ thống đê BHH và các tuyến đê nội đồng trên địa bàn toàn xã, xử lý nghiêm các các trường hợp vi phạm đê và các công trình thủy lợi, khắc phục ngay các điểm trọng yếu trong thời gian ngắn nhất. Thường xuyên kiểm tra và khắc phục các hiện tượng rò rỉ thân đê và mang cống, chuẩn bị đủ lượng đất dự phòng theo kế hoạch ở vị trí cống Đầm cả, Cống Soi, chuẩn bị vị trí lấy đất khi có tình huống xấu xảy ra. Hợp đồng chặt tre với các điểm bán vật tư vật liệu như: cọc tre, phân lúa, bao tải chứa đất và các vật tư vật liệu chuẩn bị sẵn sàng khi có thiên tai xảy ra.

- Hệ thống tiêu thoát nước nội đồng và các khu dân:

Thường xuyên chỉ đạo nạo vét toàn bộ hệ thống mương máng tiêu thoát nước chính ngoài đồng và trong các khu dân cư, khơi thông toàn bộ hệ thống cống rãnh tiêu thoát nước, đặc biệt là các cống và hệ thống tiêu trong các khu dân cư, tránh để hiện tượng ngập úng cục bộ làm thiệt hại đến hoa màu và tài sản của nhân dân.

- Về lực lượng : Thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai đủ về số lượng và thành phần, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân phụ trách. Xây dựng Đại đội cơ động đủ về quân số và đảm bảo chất lượng, sẵn sàng điều động khi các tình huống xảy ra.

- Về vật tư: Trên cơ sở các điểm trọng yếu, xây dựng phương án chuẩn bị vật tư sẵn sàng xử lý khi tình huống xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ.

- Về kinh phí: Căn cứ vào việc dự báo các tình huống, Công chức Kế toán - Tài chính dự trù kinh phí phục vụ cho việc mua sắm vật tư, điều động phương tiện, lương thực- thực phẩm cho công tác phòng chống thiên tai.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai xã xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2023 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo và các tiểu ban. Chỉ đạo khắc phục các điểm trọng yếu. Thành lập Văn phòng ban chỉ đạo PCTT và TKCN và bố trí địa điểm thường trực.

- Thành lập các tiểu ban PCTT và TKCN ở các thôn do trưởng thôn làm trưởng tiểu ban. Triển khai xử lý kịp thời các hiện tượng có thể gây sự cố khi mưa bão, thiên tai xảy ra, kiểm tra hệ thống cống, rãnh tiêu nước, đầu mối khu dân cư, khơi thông cống rãnh không để ngập úng cục bộ. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai kiểm tra đột xuất việc triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai. Khi xảy ra tình huống thiên tai các Tiểu ban phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, đồng thời chịu trách nhiệm nếu không phát hiện, báo cáo và xử lý kịp thời các tình huống gây hậu quả đối với tính mạng và tài sản của nhân dân.

- Cán bộ Địa chính - Xây dựng, là ủy viên thường trực của ban chỉ đạo chịu trách nhiệm đôn đốc các thành viên BCD thực hiện nhiệm vụ đã được phân công và thực hiện nghiêm chế độ thường trực, trực ban và báo cáo theo quy định. Báo cáo kịp thời các tình huống xảy ra với trưởng ban và tham mưu các phương án xử lý.

- HTX nông nghiệp: Căn cứ vào việc điều tiết nước cho từng khu vực, xây dựng kế hoạch khơi thông dòng chảy, không để tình trạng lún chiếm dòng chảy, tổ chức vớt bèo thường xuyên, chuẩn bị thóc giống để khắc phục sản xuất khi có lũ, úng xảy ra và tham mưu cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo việc tiêu úng, chuẩn bị giống lúa dự phòng để đảm bảo khắc phục hậu quả nhanh nhất.

- Công chức Tài chính - Kế toán: Trên cơ sở kế hoạch phân bổ ngân sách năm 2023, xây dựng dự toán, chuẩn bị kinh phí, hợp đồng vật tư, lương thực, đồ dùng thiết yếu phục vụ xử lý các tình huống khi xảy ra kịp thời không bị động. Kiểm tra, bổ sung đất dự phòng tại 02 cống qua đê Bắc Hưng Hải.

- Ban quân sự xã: Xây dựng đủ số lượng, chất lượng biên chế Đại đội cơ động. Chỉ huy lực lượng ứng cứu đi bất cứ nơi nào, thời điểm nào khi có lệnh của trưởng ban phòng chống thiên tai xã. Tổ chức điều hành tập duyệt, liên hệ phối hợp với lực lượng cấp trên để sẵn sàng chi viện khi cần thiết.

- Công an: Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, phân công lịch trực, tuần tra bảo vệ tài sản của nhân dân. Phát hiện kịp thời những hành vi, vi

phạm hệ thống đê điều, công qua đê, các công trình chống úng nội đồng trong mùa mưa bão. Xây dựng kế hoạch trực cụ thể của từng thành viên.

- Ban VHTT: Tuyên truyền kế hoạch PCLB và TKCN để nhân dân nâng cao trách nhiệm chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, thường xuyên kiểm tra hệ thống đê truyền thanh đảm bảo thông suốt. Xây dựng kế hoạch cụ thể thời lượng phát sóng, tiếp sóng để chuyển tải thông tin cấp theo cấp độ báo động thiên tai. Trục đài 100% thời gian khi xảy ra các tình huống thiên tai.

- Trạm y tế xã: Xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong các tình huống thiên tai, chuẩn bị dụng cụ và cơ sở thuốc và nhân lực tham gia xử lý các tình huống. Chủ động lập tổ cứu thương để sẵn sàng làm nhiệm vụ, liên hệ chặt chẽ với Trung tâm y tế huyện để sẵn sàng cấp cứu và điều trị nhiều người cùng một lúc, có phương án và đề phòng dịch bệnh xảy ra.

- MTTQ và các đoàn thể: Tuyên truyền hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và chủ động thực hiện phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống xảy ra.

Trên đây là kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2023, rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nơi nhận:

- BCH PCTT - TKCN huyện;
- Phòng NN&PTNT;
- TT Đảng ủy; TT HĐND xã;
- Ban chỉ huy PCLB TKCN xã;
- Lưu: VPUBND.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Chí Mạnh

